









## Istituto Professionale Statale

Guglielmo Marconi

Produzioni Industriali e Artigianali - Manutenzione e Assistenza Tecnica Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria - Agenzia Formativa

## CIRCOLARE N. 136

Agli studenti ed ai loro genitori A tutto il personale

Oggetto: sostituzione dei ventilconvettori fan coil delle aule del corpo centrale dell'Istituto

Nella prossima settimana termineranno i lavori di sostituzione, da parte dell'Ente Provincia, dei ventilconvettori fan coil delle aule del corpo centrale dell'Istituto. Si ricorda agli studenti di prestare la massima attenzione alle suddette unità di riscaldamento/raffreddamento che risultano, dal punto di vista meccanico, piuttosto delicate. Per questo è severamente vietato sedervi sopra, introdurvi materiali, o manomettere l'impianto di accensione/spegnimento. In caso di danni, lo scrivente si riserva di multare lo studente o gli studenti che hanno provocato il fatto. Tutti gli alunni si devono sentire responsabili delle apparecchiature, degli strumenti e dei materiali presenti nell'ambiente scolastico.

Si raccomanda al personale docente e non docente di prestare la massima attenzione al riguardo, osservando una costante e attiva vigilanza; avvisando il sottoscritto o la vicepresidenza in caso di danneggiamenti.

Si pregano i coordinatori di classe di leggere la presente circolare agli studenti.

Prato, 7 febbraio 2022

Il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Cipriani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)





Uff\_eFatturaPa: UF8R0U



Codice meccanografico: PORI010006







